



DIRECTION ENERGIE NUCLEAIRE  
 DIRECTION DU CENTRE DE SACLAY  
 DEPARTEMENT DES REACTEURS ET  
 DES SERVICES NUCLEAIRES  
 SERVICE D'EXPLOITATION ORPHEE

**REACTEUR ORPHEE**  
**INB N° 101**

**NOTE TECHNIQUE SPECIFIQUE**

**Ind. A**

**Page 5/35**

CEA/DEN/DANS/DRSN/SOR  
 DO 32 27/01/11



11MMT000041

diffusé le : 27/01/11

**AM 902 Nr 002**

POSTE EXPERIMENTAL : 2 T 1 Tél. : 2.39.78  
 TYPE DU SPECTROMETRE : 3 AXES  
 ETUDES REALISEES : DIFFUSION INELASTIQUE  
 RESPONSABLE : PH. BOURGES Tél. : 2.65.87  
 ASSISTANT TECHNIQUE : P. BARONI Tél. : 2.39.80  
 SPR (Tél.) : 2.33.74 ou 2.28.84  
 SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06  
 2.28.88

<b>DANGERS CONNUS</b>	<b>MESURES PREVENTIVES EXISTANTES</b>	<b>ACTIONS D'URGENCE</b>
Rayonnements ionisants	Porte coupe-faisceau d'accès à l'aire expérimentale.	Fermer le barillet. Prévenir le SPR et la salle de conduite ORPHEE.
Electricité		Déclencher l'interrupteur coup-de-poing.
Inondation	Isolement automatique des circuits d'eau de refroidissement.	Isoler les circuits avec les vannes manuelles. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.

# SPECTROMETRE A 3 AXES 2T1

